

Audi A8, 2006

WAUZZZ4E96N024782 • 11 марта 2025



Онлайн-отчёт может
дополняться.
Актуальный отчёт смотрите
по [ссылке](#).



Данные из ПТС

Найдены характеристики

Участие в ДТП

1 ДТП

История пробегов

Это объявление + 11 записей

Владельцы по ПТС

3 владельца

Данные о техосмотрах

4 записи

Данные о залоге

Нет записей

Наличие ограничений

Нет записей

Нахождение в розыске

Нет записей

Размещения на Авто.ру

Ещё 2 объявления

34 HD фотографии

Расчёт стоимости ремонта

1 запись

Страховые выплаты

Нет записей

Штрафы

Нет неоплаченных

Аукцион битых автомобилей

Нет записей

Зарубежные аукционы

Нет записей

Визиты в автосервис

Отзывные кампании

Нет записей

Страховые полисы

2 записи

Опции по VIN

Есть записи

История эксплуатации

Это объявление + 15 записей

 [Оценка стоимости](#)

 [Цена в зависимости от возраста](#)

Дешевеет на 13% в год

 [Транспортный налог](#)

67 500 ₽ в год

 [Работа в такси](#)

Нет записей

 [Работа в каршеринге](#)

Нет записей

 [Договоры лизинга](#)

Нет записей

 [Отзывы и рейтинг](#)

4,7 баллов из 5

 [Характеристики](#)

Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 11 марта 2025

Марка и модель	Audi A8
ПТС	Дубликат
Электронный ПТС	Нет
Дата выдачи ПТС	5 июля 2019
Дата выдачи СТС	5 июля 2019
VIN	WAUZZZ4E96N024782
Год выпуска	2006 г.
Объём двигателя	6.0 л.
Мощность двигателя	450 л.с.
Цвет	Темно-синий
Модель двигателя	ВНТ
Номер двигателя	004447

 [Данные ПТС проверены](#)

Обнаружено 1 ДТП

Обновлено 11 марта 2025



Столкновение, 2 участника

14 мая 2023, Московская область

Автомобиль из отчёта

1 Переднее левое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего левого крыла или
колеса

2 Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой
части переднего бампера

3 Передний бампер


Царапина/Скол

легкие повреждения правой
части переднего бампера

4 Капот

Царапина/Скол

легкие повреждения капота
или лобового стекла



Второй участник

Kia Rio

1 Переднее правое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего правого крыла
или колеса

2 Передняя правая дверь


Царапина/Скол

легкие повреждения
передней правой двери

3 Задняя правая дверь

Царапина/Скол

легкие повреждения задней
правой двери



4

Заднее правое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
заднего правого крыла или
колеса

Подробнее — в отчёте этого авто


Узнайте страховые выплаты и стоимость ремонта, чтобы уточнить
тяжёлость аварии

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

История пробегов

Обновлено сегодня

Пробег, тыс. км



3 владельца по ПТС

Обновлено 11 марта 2025

Физическое лицо

7 июня 2006 — 28 февраля 2017 (10 лет 9 месяцев)

Дата	7 июня 2006
Регион	Москва
Событие	Первичная регистрация
Дата	28 февраля 2017
Регион	Мытищи
Событие	Регистрация снятых с учета

Физическое лицо

28 февраля 2017 — 25 мая 2019 (2 года 3 месяца)

Дата	28 февраля 2017
Регион	Мытищи
События	<ul style="list-style-type: none">По сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с заменой государственных регистрационных знаковРегистрация снятых с учета
Дата	25 мая 2019
Регион	Мытищи
Событие	Прекращение регистрации

Без регистрации

25 мая 2019 — 5 июля 2019 (1.5 месяца)

Физическое лицо

5 июля 2019 — настоящее время (5 лет 9 месяцев)

Дата	5 июля 2019
Регион	Мытищи
Событие	Регистрация снятых с учета

 Количество владельцев совпадает с указанным в объявлении

Обновлено 24 февраля

28 мая 2012

126 000 км

Пробег

126 000 км

13 мая 2016

143 095 км

Пробег

143 095 км

2 июля 2019

150 000 км

Пробег

150 000 км

13 июля 2020

155 000 км

Пробег

155 000 км

Нахождение в залоге

Обновлено 11 марта 2025

 Сведения о нахождении в залоге не обнаружены

По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Наличие ограничений

Обновлено 11 марта 2025

 Ограничения на регистрационные действия не обнаружены

По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 11 марта 2025

 Сведения о нахождении в розыске не обнаружены

По данным ГИБДД

3 объявления на Авто.ру

Обновлено 11 марта 2025



Дата	17 августа 2016
Пробег	146 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Москва
Цена	500 000 ₽




Комментарий продавца

Комплект зимних шин в подарок. Сервисная книжка. Куплена не в кредит.

Все вопросы по телефону.

[Смотреть объявление](#)



Дата	26 августа 2016
Пробег	150 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Москва
Цена	610 000 ₽



Комментарий продавца

Все время эксплуатации автомобиль был в одних руках. На кузове есть не большие сколы.

[Смотреть объявление](#)



Дата	4 марта 2020
Пробег	162 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Москва
Цена	890 000 ₽



Комментарий продавца

Audi A8 Long 2006 года. Quattro полный привод 450 л.с. Я 3 владелец. Аудиосистема Bose. Все видно на фотографии. Мотор от капитален. Бережная эксплуатация. + Летние покрышки. Литые диски r18.

Я 3-й владелец.

Звонить в любое время.

[Смотреть объявление](#)

История изменений

Дата	Пробег	Цена
4 марта 2020	162 000 км	650 000 ₽
23 сентября 2020	Не менялся	700 000 ₽ ↑ 50 000 ₽
15 декабря 2020	Не менялся	750 000 ₽ ↑ 50 000 ₽
2 февраля 2021	Не менялся	850 000 ₽ ↑ 100 000 ₽
29 марта 2022	Не менялся	890 000 ₽ ↑ 40 000 ₽

1 расчёт стоимости ремонта

Обновлено сегодня

● Покраска	25 000–50 000 ₽
● Работы	0–10 000 ₽
● Запчасти	900 000–1 000 000 ₽

Пробег 197 434 км

Тотальный ущерб Нет

Источник Audatex

Подготовительные работы перед окрашиванием

Подготовительные работы перед окрашиванием

Замена

Облицовка бампера

Спереди

Защитный молдинг бампера

Слева Спереди

Молдинг бампера

Слева Спереди

Подъемный цилиндр фароочистителя

Слева

Решётка радиатора

Колпачок форсунки

Слева

Капот

Фара (в сборе)

Слева

Противотуманная фара

Слева

Крыло

Слева Спереди

Опорн эл-т крыла л4Е0 821 137F*

Подкрылок п п л4Е0 821 171Р*

Замковая панель

Спереди

П/часть лонжер п л4Е0 805 347Е*

Воздушный фильтр (в сборе)

Слева

Облицовка бампера

Спереди

замена

Фара

Слева

Замена (демонтаж)

Крыло

Слева Спереди

замена

Капот

Снятие/Установка

Капот

Замена (демонтаж)

Рамка радиатора

Спереди

замена

Лонжерон передняя часть п л - детали

Лонжерон передняя часть л - заменить

Лонжерон пер часть п л детали установка

Воздушный фильтр

Слева

Снятие/Установка

Окраска новой детали

Облицовка бампера

Спереди

окрашивание новой детали

Заш молд л бампер покрасить

Колпачок форсунки локрасить

Капот

окрашивание новой детали

Крыло

Спереди Слева

окрашивание новой детали

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали

Работа в такси

Обновлено 11 марта 2025

-  Автомобиль не регистрировался для работы в такси

Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 11 марта 2025

-  Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Договоры лизинга

Обновлено 11 марта 2025

-  Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние

Страховые выплаты

Обновлено 12 сентября 2023

-  По данным MIGTORG страховых выплат не было

После повреждений страховые компании компенсируют ущерб. Выплата не гарантирует, что машину ремонтировали

Штрафы

Обновлено 11 марта 2025

500 ₽ Оплачено

5 июля 2020 • Москва и Московская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810150200705237278



Онлайн-отчёт может
дополняться.
Остальные штрафы
смотрите по [ссылке](#).

500 ₽ Оплачено

9 июля 2020 • Москва и Московская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810150200709226173

Кем выдан

Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

500 ₽ Оплачено

28 июля 2020 • Москва и Московская область

Причина

Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

УИН

18810177200727692605

Кем выдан

Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 11 марта 2025

 Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Зарубежные аукционы битых автомобилей

Обновлено 11 марта 2025

 По нашим данным, этот автомобиль не участвовал в иностранных аукционах битых авто

[Искать в других источниках](#)

Проверили в базах крупнейших зарубежных онлайн-аукционов битых автомобилей с тотальным ущербом.

Отзывные кампании

Обновлено 11 марта 2025

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Страховые полисы

Обновлено 24 февраля 2025

По данным РСА и наших партнёров

14 июля 2021

ОСАГО

Регион

г Москва

Тип страховки

ОСАГО

Серия и номер

XXX 0183105372

Статус

Прекратил действие

Страховая компания

СПАО "Ингосстрах"

26 декабря 2024

ОСАГО

Тип страховки

ОСАГО

Серия и номер

TTT 7070661611

Статус

Действует

Страховая компания

СПАО "Ингосстрах"

Опции по VIN

Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Подушки безопасности боковые
Подушки безопасности боковые задние
Подушки безопасности оконные (шторки)
Подушка безопасности для защиты коленей водителя
Антипробуксовочная система (ASR)
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
Датчик давления в шинах
Антиблокировочная система (ABS)
Система стабилизации (ESP)
Блокировка замков задних дверей

Мультимедиа

USB
Навигационная система
Розетка 12V
Аудиосистема
Аудиоподготовка

Комфорт

Климат-контроль 2-зонный

Климат-контроль многозонный

Адаптивный круиз-контроль

Круиз-контроль

Парктроник передний

Парктроник задний

Регулировка руля по высоте

Регулировка руля по вылету

Электрорегулировка руля

Мультифункциональное рулевое колесо

Бортовой компьютер

Система доступа без ключа

Запуск двигателя с кнопки

Электропривод крышки багажника

Электроскладывание зеркал

Подрулевые лепестки переключения передач

Система «старт-стоп»

Электропривод зеркал

Прикуриватель и пепельница

Электростеклоподъемники передние

Электростеклоподъемники задние

Усилитель руля

Активный усилитель руля

Обзор

Противотуманные фары

Система адаптивного освещения

Датчик дождя

Датчик света

Автоматический корректор фар

Омыватель фар

Ксеноновые/биксеноновые фары

Электрообогрев зоны стеклоочистителей

Электрообогрев лобового стекла

Электрообогрев боковых зеркал

Элементы экстерьера

Легкосплавные диски

Диски 18

Защита от угона

Сигнализация

Центральный замок

Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Иммобилайзер

Салон

Светлый салон
Кожа (материал салона)
Регулировка сиденья водителя по высоте
Регулировка передних сидений по высоте
Электрорегулировка сиденья водителя
Электрорегулировка передних сидений
Электрорегулировка задних сидений
Память сиденья водителя
Память передних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Вентиляция передних сидений
Вентиляция задних сидений
Люк
Отделка кожей рулевого колеса
Отделка кожей рычага КПП
Передний центральный подлокотник
Третий задний подголовник
Солнцезащитные шторки в задних дверях
Солнцезащитная шторка на заднем стекле
Накладки на пороги
Количество мест: 5

Прочее

Пневмоподвеска

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

Отзывы и рейтинг модели

4,7

Общая оценка

по 24 отзывам

История эксплуатации

Обновлено 11 марта 2025



Выпуск автомобиля

Год выпуска	2006
Страна производства	Германия



Владелец 1

Физическое лицо, 7 июня 2006 — 28 февраля 2017 (10 лет 9 месяцев)
Москва

● 28 мая 2012

Техосмотр

Пробег 126 000 км

● 13 мая 2016

Техосмотр

Пробег 143 095 км

● 8 июня 2016

Визит в автосервис

Пробег 143 000 км

Регион Москва и Московская область

● Июль 2016, Москва

Отметка о пробеге

Пробег 150 000 км

Источник Партнёр Авто.ру

Регион Москва

17 августа 2016, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег	146 000 км
Продавец	Частное лицо
Смотреть объявление	

26 августа 2016, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег	150 000 км
Продавец	Частное лицо
Смотреть объявление	

Ноябрь 2016, Москва

Отметка о пробеге

Пробег	150 000 км
Источник	Партнёр Авто.ру
Регион	Москва

13 февраля 2017

Визит в автосервис

Пробег	147 525 км
Регион	Москва



Владелец 2

Физическое лицо, 28 февраля 2017 — 25 мая 2019 (2 года 3 месяца)
Мытищи



Без регистрации

25 мая 2019 — 5 июля 2019 (1.5 месяца)



2 июля 2019

Техосмотр

Пробег	150 000 км
--------	------------



Владелец 3

Физическое лицо, 5 июля 2019 — настоящее время (5 лет 9 месяцев)
Мытищи

- 4 марта 2020, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег 162 000 км
Продавец Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

- 5 июля 2020 — 21 ноября 2024

100 штрафов на сумму 67 000 ₽

- 13 июля 2020

Техосмотр

Пробег 155 000 км

- 14 июля 2021, г Москва

Полис ОСАГО

Даты	14 июля 2021
Регион	г Москва
Серия и номер	XXX 0183105372
Статус	Прекратил действие
Страховая компания	СПАО "Ингосстрах"

Столкновение

1 Переднее левое крыло

Царапина/Скол

легкие повреждения
переднего левого крыла или
колеса

2 Передний бампер

Царапина/Скол

легкие повреждения левой
части переднего бампера

3 Передний бампер


Царапина/Скол

легкие повреждения правой
части переднего бампера

4 Капот

Царапина/Скол

легкие повреждения капота
или лобового стекла



Расчёт стоимости ремонта

Пробег	197 434 км
Общая стоимость	1 000 000–1 100 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatec

Подготовительные работы перед окрашиванием Подготовительные работы перед окрашиванием

Замена

Облицовка бампера Спереди	Защитный молдинг бампера Слева Спереди
Молдинг бампера Слева Спереди	Подъемный цилиндр фароочистителя Слева
Решётка радиатора	Колпачок форсунки Слева
Капот	Фара (в сборе) Слева
Противотуманная фара Слева	Крыло Слева Спереди
Опорн эл-т крыла л4Е0 821 137F*	Подкрылок п п л4Е0 821 171Р*
Замковая панель Спереди	П/часть лонжер п л4Е0 805 347Е*
Воздушный фильтр (в сборе) Слева	Облицовка бампера замена Спереди
Фара Замена (демонтаж) Слева	Крыло замена Слева Спереди
Капот Снятие/Установка	Капот Замена (демонтаж)
Рамка радиатора замена Спереди	Лонжерон передняя часть п л - детали
Лонжерон передняя часть л - заменить	Лонжерон пер часть п л детали установка
Воздушный фильтр Снятие/Установка Слева	

Окраска новой детали

Облицовка бампера окрашивание новой детали Спереди	Заш молд л бампер покрасить
Колпачок форсунки локрасить	Капот окрашивание новой детали
Крыло окрашивание новой детали Спереди Слева	

26 декабря 2024,

Полис ОСАГО

Даты	26 декабря 2024 — 25 декабря 2025
Серия и номер	TTT 7070661611
Статус	Действует
Страховая компания	СПАО "Ингосстрах"

Потеря стоимости

Обновлено 11 марта 2025

-13% в год


Эта модель теряет в среднем 13% в год



Транспортный налог


67 500 ₽ в год

По данным на 2025 год в Москве.



Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база 3074 мм

Ширина передней колеи 1629 мм

Ширина задней колеи 1615 мм

Размер колёс 255/40 R19

Сверловка DIA57.1 5x112 мм

Размеры дисков 8x17 ET43

Общая информация

Страна марки Германия

Класс автомобиля F

Количество дверей 4

Количество мест 5

Расположение руля Левый

Объём и масса

Объем багажника мин/макс 500 л

Объём топливного бака 90 л

Снаряженная масса 1995 кг

Полная масса 2545 кг

Трансмиссия

Коробка передач Автомат

Количество передач 6

Тип привода Полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	Независимая, пружинная
Тип задней подвески	Независимая, гидропневмоэлемент
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	250 км/ч
Разгон до 100 км/ч	5.2 с
Расход топлива, город/трасса/ смешанный	20.5/9.9/13.8 л/100 км
Марка топлива	АИ-98
Экологический класс	Euro 4

Двигатель

Тип двигателя	Бензиновый
Расположение двигателя	Переднее, продольное
Объем двигателя	5998 см ³
Тип наддува	нет
Максимальная мощность	450 л.с. (331 кВт) при 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент	580 Н·м при 4000 об/мин
Расположение цилиндров	W-образное
Количество цилиндров	12
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	Распределенный впрыск (многоточечный)
Степень сжатия	10.7
Диаметр цилиндра и ход поршня	84x90.2 мм
Код двигателя	ВНТ
Модель двигателя	ВНТ
ГРМ	DOHC